

DISPONIBILIDAD DE AGUA Y DRENAGE EN OAXACA



En 2016, de cada
100 viviendas:



85 Cuentan con agua entubada



13 Disponen de agua por acarreo,
principalmente de un pozo.




73 cuentan con
drenaje en sus
viviendas.



De las cuales **37**
tienen **desalojo a**
la red pública.

En 2010:



76 ocupantes
disponían de
agua entubada

y **69**

con drenaje.

